

8400

號

八

第

九四式三十七糢砲兵器器彈藥ニ關スル意見提出件  
首題、件實彈射擊實施結果一基キ別紙  
ノ通提出ス

陸軍大臣川島義之殿

第十師團長松浦淳六郎

昭和拾壹年壹月拾日

九四式三十七糢砲兵器器彈藥ニ關スル意見提出件

大兵第一號

五  
四



6400

昭和十年度師團合同教育九四式三十七粍砲  
實彈射擊實施基ク故障概況外將來  
關シ兵器の彈薬二對スル意見

第十師團司令部

九四式三十七粍砲實射ニ基フ兵器改修意見

一、火砲ニ就テ

1. 駕尾ト轆桿接合部ニ皮革製覆ヲ附スルカ又ハ四式山砲、如フ轆桿接合部ヲ外側ヨリ嵌入スル如ク改修ヲ要ス

理由

一馬輶曳三方リ隅角通過、際輶馬節カ駕尾ト轆桿接合部ニ接觸ノタメ受傷騒擾シ爲陣地進入ヲシテ脊整内滑ヲ  
缺キタリ

要スルニ輶曳、際輶馬節位置、幅員ヲ大ナシムルニアリ  
口駐鋤ノ形態ヲ増大スルヲ要ス

理由

強度相當ト覺シテ濃芝ヲ有スル尋常土ニ於テ三四發  
發射セシニ土地反起ヲ生シ他ニ移レニ非サレハ精確ナル  
射擊ヲ繼續シ得サルニ至ラシメタリ  
~~故ニ駐鋤ノ形~~  
態ヲ增大シ地質ニ應シ其打入量ヲ加減シ得ル如クスニアリ

二、火工具、新制定ヲ要ス

不莢口擗縫器、新設

理由 運動及取扱間、彈軸変歪ヲ豫防スルニアリ

口彈藥筒検査器、新設

理由 薬莢ノ定子度以上モノ、彈軸変歪ヲ點検矯正スルニアリ

三、九四式三十七粍砲用彈藥ニ關スル意見

1. 曙光彈ヲ制定シ年度演習用徹甲(代用)彈、全數中  
約一割ヲ加給セラレ度

理由 連續射ニ於テ平均彈道ヲ知ラシカ爲ナリ

四、彈底信管、底廻予防ヲ強度ニスル如ノ制式改修ヲ要ス

理由 實射、結果=微スルニ本火砲用徹甲彈ハ(射  
距離)。○一ニ。○地形十分、一前傾斜、土質

尋常土ニシテ芝ラ有シ天候連日小雨)發射後禪著點附近ニ於ケル不發禪ヲ見ル禪底信管ノ稍々炭廻突出シアルモノヲ認ム  
炭廻防止ニハ火工作業ニ於テ信管裝着後炭廻此メノ「ポンチ」三個ヲ打刻シ置キタリ

3. 級甲禪々底信管ノ發火抗力ヲ尚微弱ナラシムルモノ要アリ  
理由 同禪ノ信管ハ相當抵抗力大ナル目標ヲ侵透スルニ非サレハ爆發セサルモノアレハナリ(射場及禪著矣前同シ)  
以上不發禪検査) 實蹟トス