

器械及機擘倉庫狀況表

中國陸軍第三十二地區司令

照數收訖

中國陸軍第三十二地區司令張柏壽
呈請人 湖南海軍航空隊隊長司令部增田正壽

1008

器械及機彈倉庫状況表

1009

庫房名稱	面積	容積	建築方法	現況	數量	備考
一番燃爆庫	五六〇 平方米	三四〇 立方米	煉瓦及コンクリート造	不完全	一	使用不能
二番燃爆庫	〃	〃	〃	通風損	一	使用可能
三番燃爆庫	〃	〃	〃	〃	一	〃
四番燃爆庫	〃	〃	〃	完	一	〃
五番燃爆庫	〃	〃	〃	通風筒破損	一	使用可能
六番燃爆庫	〃	〃	〃	照明装置破損	一	〃
爆彈庫(隊内)	二六〇 平方米	六〇〇 立方米	鉄筋コンクリート造	〃	一	〃
落下傘庫	二二五 平方米	五九三 立方米	木造	屋根破損	一	〃
飛行科倉庫	五七七 平方米	二八〇 立方米	煉瓦木造	完	一	〃
〃	六六八 平方米	二〇四 立方米	木造	修理中	一	〃
〃	三三九 平方米	九三〇 立方米	水泥覆土式	完	一	一部土砂崩壊
燃料庫	二〇〇 平方米	三六五 立方米	木造	屋根破損	一	〃

(長崎)

糧食庫	二號油料庫	一〇號油料庫	九號油料庫	八號油料庫	七號油料庫	六號油料庫	五號油料庫	四號油料庫	三號油料庫	二號油料庫	一號油料庫	酒精庫
三五〇 方米	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	六二五 方米	五三三 方米
一五〇 方米	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	三三三 方米	四四二 方米
木	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	開鑿 及 水 泥 造	木
造	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	完	造
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	外板 破損	"
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

庫房名稱	面積	容積	建築方法	現況	數量	備考
第一被服庫	三六〇	一四〇	木造	完	一	
第二被服庫	三六一	一二三	"	"	一	
運用科倉庫	三六〇	一四〇	"	"	一	
隊内整備科倉庫	二二六	四三六	"	"	一	計器各消耗品
糖業試驗場倉庫	五〇三	八五〇	"	"	一	能行燃料分品 糖業試驗場
"	二〇〇	五〇	"	"	一	檢具
修補科倉庫	三九	二一七	"	"	一	修理機材
隊内彈藥庫	三二	一九六	煉瓦造	"	一	
仁徳彈藥庫	"	"	煉瓦造	"	三	彈殼倉庫
第一砲台彈藥庫	一九	四七五	"	"	五	
第二砲台	"	"	"	"	五	
第三砲台	"	"	"	"	五	

(長崎縣)


接收人 空軍第二十二地區司令張相壽

点收人 空軍第二十五地勤中隊長詹本善

呈繳人 台南海軍航空隊大佐司令 增田正吾

点交人 台南海軍航空隊大尉修補長 黒川清治

保管人 台南海軍航空隊中尉掌修補長 只松欽雄



1014

中華民國 年 月 日 填