

號番	E.2/9 保期 3 20 永 關係 機期 發付迄 完納迄				類
官房第十八號。號三					書類
昭和六年三月一日起案					昭和六年三月一日起案
總務部長					總務部長
第一課長					第一課長
局員					局員
書記官					書記官
副官					副官
軍需					軍需
教育					教育
醫務					醫務
人事					人事
建築					建築
法務					法務
航空					航空
艦政					艦政
軍令					軍令
主務局、部					主務局、部
取扱者捺印					取扱者捺印
案者捺印					案者捺印
發付後起					發付後起
捺印					捺印
6.3.13 錄受					6.3.13 錄受

昭和六年三月一日起案

總務部長

第一課長

局員

書記官

副官

軍需

教育

醫務

人事

建築

法務

航空

艦政

軍令

主務局、部

取扱者捺印

案者捺印

發付後起

捺印

6.3.13 錄受

E.2/9 保期 3 20 永
關係 機期 發付迄 完納迄

署名

在長崎府出席

鳥海進水光景撮影兩件通知

將監視事務第五號一六上中省題ノ牛首席

官房第十八號。號三

1904

監督官許可後アララク牛ト之想許
相成矣

(82)

1905

船政本部長

崎監機密第五號ノ六

總務部長

第一課長

昭和六年三月九日
第三部長

在長崎首席監督官



海

軍

受
接
6

鳥海進水光景撮影ニ關スル件上申

來四月五日進水難定ノ軍艦鳥海進水式ノ際進水光景撮影方各新聞社等ヨリ
願出有之ヘクト被存候ニ就テハ適當ノ位置ヲ選定ノ上撮影方許可致度候條
御認許相成慶

(終)

紙用箋附
許
房
主
任

軍

(終)

新聞社等ヨリ
許可致度候條

紙用箋附

昭和二年三月九日

海軍省造兵監督官

造船造兵監督官

此處或萬々仕事上之報影係ハ羽黒
寺者を以テ御内許得許一
居候事無事候合上至候少
彦太郎御見慮候

1906


1907

防空演習關係

防空演習ニ關スル書類
製鐵所


1909

製鐵所防空演習關係寫真帖




場工炭骸及場工鑛鎔悶洞リヨ上屋所究研
圖ルタ見ヲ業作骸出銑出


1910




一其 備設光防場工鑄鎔岡洞




1911




洞岡工場防光設備其二




1912




三其 備設光防場工鑛鎔岡洞




1913




洞岡工場防光設備其四




1914




五共 備 設 光 防 場 工 鑛 窓 洞



1915



洞岡工場防光設備其六




1916




七 其 備 設 光 防 場 工 鎌 鏇 洞

1917




洞岡工場防光設備其一


1918




洞岡工場防光設備其二



1919



洞岡炭工場防光設備其三




1920




研究 所 上屋 リヨ 第四 鋼製 工場 遠望

1921




圖ノ場工鋼製四第
(圖キナ備設光防)

1922




一其 備 設 光 防 場 工 鋼 製 四 第
(照 對 ト 真 寫 , 頁 前)

1923




第 四 製 鋼 工 場 防 光 設 備 二 其



1924



第 四 製 鋼 工 場 ア シ ラ ス ナ ン フ ゴ 光 防 設 備




1925



貯水池隠設設備其一

1926



貯水池 敷設 備其二

1927

昭和六年八月

北九州防空演習に於ける鑄鐵所設備の遮蔽裝置報告書

製鐵所

1928

1929

一、演習の日時
二、演習の目的

目

(一) 防光並に燈火管制

次

(二) 煙幕遮蔽

一頁
一頁

二頁

二頁
四頁

二頁

三、演習の範囲並に對策
四、製鐵所に於ける發光体
五、普通防光の方法並に設備

(一) 製銳關係防光
(二) 製鋼關係防光
(三) 壓延關係防光
(四) 特殊鋼關係防光
(五) 製骸關係防光
(六) 運輸關係防光

六 特殊防光の方法並に設備

(一) 燃燒爐防光設備

(二) 平爐防光設備

(三) 駁炭爐防光設備

(四) 專用海面及貯水池防光設備

七 煙幕遮蔽

八 特殊防光設備費

九 演習實施の成績

(一) 普通防光の成績

(二) 特殊防光の成績

一〇 演習に関する意見

一〇頁

一一頁

一八頁

二〇頁

七頁

一、演習の日時

第一日 昭和六年七月十六日 防光並に煙火管制實施

空襲警報 午後九時三十四分

非常管制警報 午後九時三十六分

一般解除警報 午後九時五十五分

第二日 昭和六年七月十七日

煙幕遮蔽實施

空襲警報 午前九時〇分

一般解除警報 午前十時五十三分

二、演習の目的

(一) 防光並に燈火管制

敵機の夜襲に對し工場の發光体を遮蔽、隠蔽、又は消滅して其の存在を不明ならしむるにあり

(二) 煙幕遮蔽

敵機の晝間來襲に對し工場内各所より一齊に白煙を揚げて其の所在

をくらまし芦屋附近の偽駆逐幕と相俟つて空襲目標の判定を困難ならしむるにあり

三 演習の範囲並に対策

製鐵所所管の全工場、専用海面、櫛外各所の工場用水貯水池を擧げて演習に参加せしむ

照明用燈火を管制する外工場より發する光に對しては普通防光。特殊防光設備を施し専用海面、貯水池の反射光に對しても亦適宜の處置を探りたり

四 製鐵所に於ける發光体

製鐵所の存在を示す悶ある光は照明用燈火の外左側の光体なり

- (一) 燃點せる物質 熔銑、熔鋼、熔滓
- (二) 高溫度の固体 热鋼塊、热鋼片、热鋼材、赤熱乾炭
- (三) 燃焼せる瓦斯、石
瓦斯發生爐、煉瓦窯、汽罐等

(四) 空明りを反射する水面 専用海面、貯水池水面
右の内主要なる發光体の燐力次の如し

名 称	温 度(攝 氏)	一 平 方 燐ニ付
熔 鋼	一四一〇度の場合	〇・八九三 燐光
熔 鋼	一六二一度の場合	二・七一〇 "
熔 鋼	一四一〇度の場合	〇・五七三 "
赤熱骸炭	一〇八〇度の場合	〇・〇二三 "
熱 鋼 塊	一一五〇度の場合	〇・一二〇 "

上方より見たる平面積 全 燐 光

出 鋼 作 業	津 鋼	一六・七三四平米	二四〇、四五〇 燐光
出 鋼 作 業	津 鋼	一五・八八四 "	四六九、八〇〇 燐光
出 窯 作 業	四 五 一 "	七・一三八平米(但し四十五度の上空より見たる場合)	一、六四二 燐光

五、普通防光の方法並に設備

普通防光とは簡単なる防光設備を施し可及的平常通り作業するに努むるも強烈なる光を發する出銑、出鍋、出窯作業は中止せしむるを云ふ

(一) 製銑關係防光

- (1) 出銑時の鎔鑄爐は空襲警報と共に直ちに休風して扇銑口閉塞につゝめ既に燃銑、熔渣を受けたる鉢には兼ね準備せる蓋を施し、顧其の他火光を發する狀態のものには鐵板の覆其の確適當の方法を講ずこの場合爐頂に蒸汽を噴出せしめ爐頂瓦斯の弓火を防ぐ
- (2) 出澤中の鎔鑄爐は直ちに出澤口を閉塞し熔渣鋼、顧其の他には前項の處置を講ずると共に適當に風壓を低下す
- (3) 其の他の鎔鑄爐にありては前二項に達じ適當に操作す
- (4) 熱風爐、汽體に於ては火光を上空に露出せざる如き設備を行ふ

(二) 製鋼關係防光

(1) 出鋼中の平爐は特殊防光設備に依らざれば臨機の處置を行ふ事不可能なるを以て非常管制期間に出鋼せざる様豫め準備す
 (2) 一般平爐は瓦斯の通入量を減じ裝入口、認孔、溝口、熔銑櫛取付口其の他火光の漏れる部分は適當の方法により目塗し瓦斯の變更作業は一旦瓦斯を遮断したる後之を行ふ

(3) 混銑爐に於ても前項に準ず

(4) 瓦斯發生爐は突孔より漏洩する瓦斯に點火することなき様注意す

(5) 鋼塊鑄造作業は出來得る限り警戒時間中に行はざる様豫め作業を繰り合すれども己むを得ざる場合には鐵板の衝立を用ひて鑄型に注入する熔鋼の光を上空に反映せざる様注意す

(三) 壓延關係防光

(1) 均熱爐、加熱爐、燒鉢爐は平爐に準じ適當の處置を講ず

但し骸炭爐瓦斯及び高爐瓦斯を使用せる爐に於ては瓦斯の通過量は平常通りとし空氣の供給を適宜減ず

(四) 瓦斯發生爐に就ては製鋼關係に於けると同じ

(五) 鋼材壓延中のものに對しては其の儘壓延を繼續するも壓延を終り屋外に置くものにして尙火光を發するものには鐵板の覆を施す

(四) 特殊鍋關係防光

(1) 電氣爐、堵端爐共に爐の扉を開塞し特に電氣爐にありては電力を減す

(五) 製鐵關係防光

(1) 骸炭爐の出窓、裝入作業は警戒時間中に之を行はざる様豫め繰り合せ置く

(2) 瓦斯壓力上昇せる場合は瓦斯の儘大氣中に放散し骸炭爐爐蓋目蓋部より漏出する瓦斯に點火せざる様努む

(六) 運輸關係防光

別に定めたる「運輸作業防空管制要領」による

六 特殊防光の方法並に設備

特殊防光とは第二鎔鑄課、第二乾炭課、第四製鋼課に於て製鐵所の作業中最も強烈なる光を發する出鉄、出窯、出納作業を行ひ特殊の防光設備によりて積極的に之を隠蔽するを云ひ専用海面、貯水池水面の反射光も特に之を遮蔽す

(一) 鎔鑄爐防光設備

鎔鑄爐爐底に開孔して注出したる熔銑は鎔床上の熔銑槽を経て地上に据えたる熔銑鍋に落下し熔融せる鎔滓も同様の方法により反対側に位置したる熔滓鍋に流入す

之に對しては出銑口並に銑槽、鎔滓の分離を行ふ「スキンマー」熔銑槽の切替部に各々圖の如き鋼板製の特殊覆を用ひ熔銑、熔滓槽全部には半圓筒形の鍋板製蓋を施し槽の末端より鍋に亘りては截

頭圓錐形鋼板を以て之を包む、尙上記各個の接縫部間隙より漏る火光を遮蔽せんがために機關車數臺を準備しアンスラシン焚燒によりて生ずる黒煙を鋼の如く曲管によりて適當の個所に導き黒煙幕を張らしむ

參照圖

一、洞岡鎔鑄爐遮蔽設備の圖

二、アンスラシン使用裝置圖

(二) 平爐防光設備

出鐵口より熔鑄鍋に至る距離は鎔鑄爐の燃燒槽に比し長さ極めて短きも熔鑄鍋の構造上この部分全体を直接鋼板にて覆ふことは不可能にして前項の如き發光体の直接遮蔽法は之を採用すること能はず勢ひ工場全体の窓、空隙を閉塞する所謂間接遮蔽法に據らざるを得ず

本設備に於ては換氣に必要なる平爐操業床下の瓦斯發生爐側空所

こ、屋上換氣窓を除く全部の窓、空隙を亞鉛板及び黒色帆木綿を以て閉塞し別に前項同様の設備を施せる機關車敷臺を工場内に置き熔銅桶、熔銅鍋及び地上に流出せしむる熔渣の上面をアンスラシン懸煙幕にて覆はしめ其の黒煙の上昇によりて換氣窓より洩れんとする光芒を遮蔽す

参照圖

一、西八幡第四製錬工場遮蔽設備の圖

二、アンスラシン使用装置の圖

(三) 鮫炭爐防光設備

鮫炭爐より押し出されたる赤熱鮫炭を露天にて注水消火する様式に於ては其の火光の遮蔽甚だしく困難にして寧ろ当業作業を中止し其の期間は貯藏鮫炭を使用する方策によるを便とするも第二鮫炭課の爐は乾式消火装置を有するがため圖の如く爐より消火窓に至る部分及び押出機と爐との中間を鉄板にて包囲す

參照圖

一、洞岡駆逐艦遮蔽設備の圖

(四) 専用海面及び貯水池防光設備

海面よりの反射光は月明の夜等にあらずんば上空よりの識別困難なるべく稀薄なる煙幕によりても遮蔽の目的を達し得べきの見地より専用海面に浮弋せる小蒸汽船數隻と碇泊中の汽船にアンスラシンを焚かしむ

貯水池は構外各地に散在し其の大なるは水面積五〇〇・〇〇〇平方メートルに及ぶものあれど本演習に於ては水面積一四〇・〇〇〇平方メートルの上大谷貯水池を選び圖の如き方法により麥藁を浮べて偽装す

參照圖

一、上大谷貯水池防光設備略圖

七 煙幕遮蔽

別冊「製鐵所發煙計畫」Bによりて實施す

發煙筒は全重量約三十匁にして内容藥品化學成分次の如し

塩化炭素 (C_2Cl_6) 又は六塩化エタン 五〇%

亞鉛 二八 "

酸化亞鉛 一二 "

別に塩没 一一三 "

八、特殊防光設備費

(1) 第四製鋼工場遮蔽設備費

設備費 材料費

杉丸太	六〇本	七二〇〇圓
薄鋼板	三五匁	四五九
藁繩	一〇束	一四〇〇
日本麻	一五匁	一九八〇
針金	三三匁	六六〇
削墨	三七袋	一九六一

1942

	工 費	計	雜 材
七 職	二二五人	四五〇〇〇〇	一六五·四〇
鍛力職	二〇〇人	四〇〇〇〇〇	二八·八〇
木工職	二五八	五〇〇〇〇〇	圓
仕上職	一三·五人	七五〇〇〇〇	
工 夫	三七·五人	一〇〇二·〇〇〇	
計			
合 計			
取 除 費	一一六七·四〇		
材 料 費	一·五〇		
工 費	一二〇人		
雜 材	二四〇·〇〇		

三

1943

合計		二四一・五〇
總計		一四〇八・九〇
(二) 液鋼、鑄鐵、爐遮蔽設備費	設備費	設備費
條 鋼	一八〇〇	延 期
鋸 板	六四四〇	一〇四四〇
リベット	七六	四七〇・一二
雜 料	五二・七八	一三二・六
計	六三九・四六	五二・七八
工 費	人	人
仕上職	四五二六	六七四五
鑄鐵職	五四一一二五	九七四一四
鍛冶職	二一六	三四五八
工 夫	一五一・三四二	三四七一四

1944

			合計	一四二三・三一
			取除費	二〇六二・七七
			工費	二・三
			製罐職	四・九四
			工夫	四一・八
			計	七五・二四
			總計	二一三八・〇一
		(三)洞岡駅炭工場遮蔽設備費		
設備費	材料費			
條 鋼 鐵	薄 鐵 板	三三〇〇延 七七〇	一九一・四〇	圓
板	板	一八三〇	五〇・〇五	圓
ボルトナット		二三九・七三		
雜 材		六四	一〇・二四	
		二八・五二		

一四

1945

			五 一 九 · 九 四
工 費	人	五 九 · 四 〇	圓
鋤力職	三 一 八 二 五		
製籬職	一 〇 三 · 七 六 七		
工 夫	七 四 · 九 五		
合 計	二 一 八 · 六 三		
取 除 費	一 二 六 · 六 一		
工 費	四 〇 四 · 六 四		
人	九 二 四 · 五 八		
五 九 · 九 四	圓		
鋤力職	一 一 · 四 一		
製籬職	一 九 · 〇 四		
工 夫	二 一 八 〇		
合 計	五 二 二 五		
總 計	九 七 六 · 八 三		
(四)運輸課遮蔽設備費			

1946

機關庫關係

設備費 材料費

鋼板

一、六五九匁
五四四・九

一二〇・八
三一・六〇

山形鋼

穗付丸太板

三本

二・七〇

鉄力板

アンスラシン

七一匁
二四〇〇

一五〇五
四・八〇

帆木綿

ボール紙

三五米
一五枚

三五〇〇
七五

合計

海岸現場關係

設備費 材料費

鋼板

三八匁
五枚

四九・八
二五

ボール紙

一一〇・七一

一六

1947

第四現場關係
合計

五二二三

設備費 材料費

力士バイト 七鐘

圓一四二一

酸素 三五〇〇〇立

一六・四八

計

總

(五) 大谷貯水池遮蔽設備費

二四六・六三

三〇・六九

圓

二〇五・四二

四四三・五〇

六四八・九二

工
材
料
費
合
計

(六) 專用海面遮蔽設備費

切込 煙
工
務
費
合
計

四〇〇〇既

二
三
五
〇

七

アンスラシン	六三五八盾	一一七一
ボール紙	九枚	一八四
亞鉛引線	一廷	一四
計		四四一九

工費、職工給	一〇四〇八七	一三六・三三
合計	五五九九八一	一八〇・五二

九
設備費總額

(+) 演習實驗の成績

(+) 普通防光の成績

本演習に先ち全工場に亘る普通防光の豫備試験を行ひ飛行機によりて全く認識し得られる程度の實績を擧げ得たるが本演習に際し各方面の高所より觀察せるところを綜合するに工場の火光は殆んど完全に隠蔽せられ燈火管制の徹底的なると相俟つて全工場は全く暗黒裸に姿を潜むることを得たり

(二) 特殊防光の成績

本演習に先だち各工場毎に豫備試験を行ひ其の實地観測によりて成否の程度を確かめ本演習に臨みたるが出銃、出砲、出窓作業共に高所より觀測せる時特に其の操作を行ひつつありや否やを問合するに非ざれば判明せざる程に好成績を收め得たり

專用海面の防光は演習當夜が著しく曇りたるため燈火管制後に於て汽艇より發するアンスラシン黒煙すら見ることを得ず從つて月明に於ける成功の程度は明瞭ならず、時水池に於ける成績又然り

(三) 煙幕遮蔽の成績

發煙開始後局部的に風向變じたるため暴鐘所東南隅の一部工場は煙幕に包まれざりしも上空約六百米突に昇りたる白煙により傘下に在るが如き状態に覆はれ概ね所期の目的を達し得たり。白煙の濃度は場所によりて一定せずと雖も濃度大なる處にありて十分間は全く機關車の運行を中止するを要する程度なりき

二 演習に關する意見

(一) 普通防光に於て各工場從業員が銳意燈火管制と防光の勵行とに努めたる結果前記の成績を收め得たるも演習の目的たる作業を平常通り繼續するここに到りては各種爐に瓦斯を通じたる儘に防光せるこ以外に於て豫期の成績を收むることを得ざりき若し將來に於てこの缺陷を補はんこせば上空一定角度より認識せられざる燈光の限度が研究せられ其の程度の燈火管制及び防光によりて作業すべき事項の研究を要すべし

(二) 煙幕演習にありては風向が其の成否を決定する重大なる事項なるがこの研究が全般的に就てのみ行はれ局部的風向の研究を行はざりしため充分なる成績を收むるを得ざりしが地理的環境によりて一概に論ずべからざるも概ね工場地帶は風向の變化甚しきものなれば全局面に於ける風向の傾向及び各局部間の關係的風向を明瞭にし置く必要あり

(三) 第二日の演習に於て空襲警報と非常警報との経過時間が餘りに短きがために一統制下に防光の操作を行はれざりき、燈火管制に就てはある程度可能なるも防光操作に對しては少くも五分間の時間を距つる必要あり

(四) 煙幕演習に於て前述の如く濃度の大なる部分に於ては一時全く交通機關を阻止するを以て發煙筒を地上に配置せず相當の高所に配置の方法を講ずれば幾分か之を緩和し得べし

(五) 特殊防光設備に關する事項

(1) 製錬工場の直接隠蔽法は攝氏千六百度の溫度を保有する多量の熔鑄及び熔滓を包擁する密閉裝置なるを以て溫度の上昇と黒煙の充満によりて著しく從業員の作業を困難ならしむる缺點あり此設備及方法に就ては一層今後の研究を必要とする

(2) 特殊防光各局部の設備に就いて經驗上改善すべき諸點

① 出銑口穿孔作業中出銑口前方天井より鋼板又は帆木綿をつり下

げ穿孔作業時に發する光を一時的に防ぐ裝置をなすこと

2 機に用ふる半圓筒蓋は厚さ六耗以上のものを用ひて變形を防ぎ或は機の兩側に「ガイド」を作る等其の取扱ひを容易ならしむる設備を行ふこと

3 乾炭爐表側遮蔽裝置は「コーケガイド」機に取付け移動し得る如くすること

4 押出機側の遮蔽裝置に於て押出機器の閉塞は鎧戸又は無色帆木織を用ふること

5 熔鋼鍋より溢出する鋼滓は地上に淺く掘りたる溜りに流入せしめ上面は鐵板にて覆ふこと

附錄並に附圖

一、運輸作業防^空火管制要領 一冊及青^太葉

一、製鐵所發煙計畫 一冊