

5

寫

陸軍省陸務部長殿

裁第 二 號 二 四

十月三十日送付

昭和二十一年十月十二日

裁特別輸送艦長

第二護員局總務部長殿

左ノ件報告

一第十四回還送報告(第一回查査島方面)

(組)

(終)

字送付先横須賀 班在保地方護員局總務部長

時

總務部長



陸軍省

陸務部



復員省

0068 20-11-4

昭和二十一年十月十二日

昭和二十一年十月十二日

第十四回還送報告(第1次臺灣島方面)

集

臺灣島方面

臺灣島方面

特別輸送船 萩

復員省

0059

一、行動關係				
九、 二、 五	九、 二、 四	九、 二、 三	九、 二、 二	月、日、所、在
(37°15'N 125°10'E)	(33°45'8"N 126°49'E)	(33°45.24' 122°03'E)	吳	一、二、〇、〇
二、北、晴 二、〇、九	二、北、晴 二、〇、六	二、北、晴 二、〇、四	二、南、晴 二、五、〇、一	氣、象、(二、〇、〇、〇) 風、向、速
		一、七、一、七	一、〇、一、六 一、二、〇、〇	經、過、概、要
		關門海峡通過	自差修正 壹廬島ニ向ケ吳發	
		速カ 十四節	若浦ニ於テ燃料補給	

備 録 省

0070

九、三〇		九、二九		九、二八	九、二七	九、二六
(28°05'N 121°48'E)		島		廬		臺
三、一、五 南、西、八	晴	二、一、〇	東、七	曇	曇 南、西、一、九	北、晴 二、四、〇、九
		一、八、三、〇		一、六、二、二		一、〇、〇、四
		博多へ向ケ廬廬島發 速刀 十二節	生糧品搭載	便乗者乗繼 四回。名 岸壁横付		臺廬島着

領 員 省

0071

秋	十、一	博運	二後總務 佐運	七九三〇七一			
秋	九、二三	二後總務 佐運	二後總佐後 (博運 兵 薩摩 薩摩 薩摩 薩摩 薩摩)	七八〇〇七二二			
發			着 (通報)	通信香電			
通信關係							
	一〇、二	博多	晴	一三二〇	博多着		
	一〇、一	東八	晴				
		三三〇					
		二九〇					

復員省

	一〇、二	二 復總務 佐 様	ゴ 一 四 〇 〇 七 二
秋	博	運	
三 燃料関係			
吳	↓	壹 盧 島	ル 一 一 三 〇 二 バレル
壹 盧 島	↓	博 多	ル 八 五 七 六 バレル
總 計			ル 一 九 八 九 八 バレル
常用速力			十三節
一晝夜、燃料費額			ル 三 〇 五 五 バレル
四 主ナル故障缺損修理ノ概要			
故障缺損		修 理 概 要	
一號ターボ發電機用自働電		工作機輪四七號ニテ修理手迄	

復 總 務 省

0073

圧調整器伝導軸折損

五所見

之無

(終)

御
機
密

0074