

142

波羅

昭和三年九月二十五日

特別保佐官艦波羅艦長

某二復員局長殿  
橫須賀地方復員局長殿  
在保佐官復員局長殿

艦故障損傷一件報告

二、第一號艦口管破裂使用不能

(1) 艦隊管二本破裂艦管全般ニ上テ部

稍弯曲

復員省

局長

總務部長

秘書長

主任

渉外班

27.9.28  
波羅艦

1372

二 修理一 検査全部、検査ヲ要スルモノト認ム  
人員異状無シ

(4) 情况

積須賀ヨリ佐世保同航ノ途次九月十三日  
〇五、五 佐世保港外宇島北西三湊ノ地奥  
ニ於テ半速力九節ヲ航行中(噴煙器  
ニ本油左方ノ汽流醸中)前記検査破裂  
行動不能ト爲ル。直ニ身ニ號艦員火  
汽醸。九。佐世保船

佐世保管船部造修課、協力ヲ得テ  
事情調査セリ

④原因、認めらるる

機水準低下の際シ急激なる給水之因、  
機管上テ部ノ異常ヲ生起シ内表打  
セルニ本ガ破裂スルニ至リタルモノト認め

⑤結果

一該機機管全テ部換装ヲ要ス  
修理ニ約一ヶ月ヲ要ス

(約)

復  
員  
省