

井戸側修繕ノ件伺

明治四拾叁年七月拾壹日

陸軍省 領隊第一九五六號

陸軍省 領隊第一九五六號

十月十日

經一月三十日

陸軍大臣子爵寺内正毅殿

所管内新營ニ係ル各部隊ノ井戸

側ハ三品叩キ竹輪積ノ構造ニ相

成居候處其ノ破損甚ク急烈ヲ

生シタルモノ及井戸側ノ一部降下シテ


各所輪継手ノ切レタルモノ多ク從テ濁

水又ハ土砂ヲ流出シ既ニ飲料ニ

適セサルニ至リタルモノアルノミナラス現狀ノ儘經

別紙八 當課ニ留置
經理局宛 兼照

過 不トキハ遂ニ損壞埋没スル虞モ有之
候就テハ此際至急修繕ノ必要ヲ認
得共多額ノ經費ヲ要スル儀ニ付修繕
費人々達豫算内ニ於テ實施難致
候間特ニ認可相成度別紙設計書
圖面及經費仕訳書相添相伺候
也



一〇四

騎兵第二十五聯隊庖厨場并新設、件田答

明治四十四年貳月九日

第十五師團經理部長齋藤文賢

陸軍省副官竹島喜次郎殿



客月二十四日豊經第五八號ヲ以テ
騎兵第二十五聯隊庖厨場并新
設、儀伺出候處右、都合依り
一先撤回致度候條可然御取計
相成度候也

四月六日

返印


陸

軍

陸軍省第一二六號
新井
斎藤
文賢

1780-2

1780



騎兵第二十五聯隊庖厨場并新設件 田谷

明治四十四年貳月九日

第十五師團 陸軍省

陸軍省副官竹島音次郎殿

客月二十四日豊經第五八騎ヲ以テ

騎兵第二十五聯隊庖厨場并新

設儀伺出候處右都合依リ

一先撤回致度候條可然御取計

相成度候也

四月六日

返印

陸

軍