

第一 班員名簿

輕金屬統制會々長(班長)

大 屋 敦

大東亜省 支那事務局商工課技師

佐 藤 謙 郎

總務局調査課技師

大 來 佐 武 郎

軍需省 輕金屬局次素製高課長

於 木 義 雄

東京帝國大學 第一工學部教授

永 井 彰 一 郎

輕金屬統制會 企画課長

神 谷 兼 三 郎

(現地参加者)

北京大使館(川上商工課長、荒川調査官、美代川技師)

朝鮮總督府(輕金屬化學課高橋技師)

北支関発、華北交通、華北電業、華北輕金屬、華北鑛土

第二 輕金屬班視察日程

四月五日 東京発 青島着(永井)

四月六日

東京発 福岡着（大來）

東京発 名古屋着（鈴木 神谷 佐藤）

東京発 京城着（大屋）

青島製鉄 山東窯業 華北車輛 青島工廠視察（永井）

青島発

北京着（永井）

京城発 北京着（大屋）

福岡発 青島着（大來）

各務ヶ原発 南京着（鈴木 佐藤 神谷）

總會 於北京勤政殿（大屋 永井 大來）

次官挨拶 監譯公使 岩崎公使 開発總裁説明

關係各社説明

於北京勤政殿（大屋 永井 大來）

分科會 華北鑛産 華北鉄金屬 華北塩炭 東洋化

學 永利化學各社ヨリ説明聴取

十日

北京發 濟南着（大屋 永井 大來）

軍 總領事館挨拶（大屋）

發電所 致意セメント 華北農産化學視察（永井

大來）

十一日

濟南發 張店着（大屋 永井 大來）

十二日

華北礬土（湖田 澧水鉍區）華北輕金屬水源池（澧

水及孝婦川）視察（大屋 永井 大來）

鈴木 佐藤 神谷班員參加

輕金屬 礬土兩社ト打合セ（大屋 永井 鈴木 神谷

佐藤 大來）

澧水鉍區視察（鈴木 佐藤 神谷）

十三日

華北輕金屬張店工場視察（全班員 總務班ト合同）

大屋班長總務班ニ參加張家口ニ向フ

佐藤班員製鉄班ニ参加張家口ニ向フ

十四日

第一班張店祭 青島着(鈴木 神谷)

第二班張店祭 博山着、山東電化、博山窯業視察、山

東鉦業情況聴取(永井 大來)

十五日

第一班(鈴木 神谷)青島埠頭、青島製鉄、山東塩

業、莘北車輛、東莘火油視察、礮土頁岩輸送ニツキ青

島埠頭ト打合せ

第二班(永井 大來) 青島製鉄野燒コークス 祭

電所、陶器業視察、博山祭、張店着、全嶺鎮事情聴取

十六日

第一班(鈴木 袖谷)青島祭車中

第二班(永井 大來)張店祭、王村着、莘北礮土王

村鉦區祝祭、王村祭、濟南着、濟南祭車中(青島埠

合流)

十七日

古冶着、莘北礮土、桃山及虎石山、東西窯業視察

十八日 古冶瓷、塘沽着（鈴木、永井、神谷、大來）
華北塩業太沽苦汁工場、太沽塩田、太沽分工場、塘

沽新港、永利化學、久大製塩視察（鈴木、永井、神谷、大來）

塘沽瓷、天津着（鈴木）

塘沽瓷、漢沽着（神谷）

塘沽瓷、唐山着（大來、永井）

十九日 天津瓷、北京着（鈴木）

漢沽、東洋化學、華北塩業苦汁工場視察、漢沽瓷、北

京着（神谷）

唐山瓷電所、德盛窯業、啓新セメント、開灤馬家溝耐

火煉瓦工場、製鉄所視察、唐山瓷、北京着（永井、大

來）

二十日 視察結果打合せ、於勤政殿

廿一日 同右軍、大使館卜打合、於勤政殿
 廿二日 關係會社ニ對シ次官總評、於勤政殿
 廿三日 北京發、青島着（大塚）
 青島發、東京着（大塚）
 北京發、青島着（鈴木、永井、佐藤、神谷）
 青島發、東京着（鈴木、永井、佐藤、神谷）
 廿四日 北京發、福岡着（大塚）
 廿五日 北京發、福岡着（大塚）
 廿六日 福岡發、東京着（大塚）