

戦時日誌

自大正三年八月十八日
至 今年八月三十一日

八月十八日

火曜

天候晴

正午

風向 南
風速 九

風力 三〇
〇一〇

記事

カリリニタシク取付作業中

八月十九日

水曜

天候晴

正午

風向 南
風速 九

風力 三〇
〇一〇

記事

カリリニタシク取付作業中

八月二十日

木曜

天候晴

正午

風向 南
風速 六

風力 三〇
〇一一

記事

カリリニタシク取付作業中

八月二十日

金曜

天候晴

正午

風向 東
風速 九

風力 三〇
二九・九

記事

日

頁

カリシタタ 取付作業中

八月二十日 土曜 天候 晴 正午 気温 八七 風向 東 風力 〇・八五

記事

カリシタタに附属諸管取付を主補助機槓分解調整

八月二十日 日曜 天候 曇 正午 気温 八四 風向 西 風力 〇・九七

記事

カリシタタに附属諸管取付方

八月二十四日 月曜 天候 晴 正午 気温 九七 風向 南 風力 〇・七一

記事

第一号発電機调速器試験結果発表 汽室劣化擦機槓試運転何れも結果

不良潜水艇二次電池用蒸餾水採取用ポンプ取付方 カリシタタに諸管

取付方

八月二十五日 火曜 天候 曇雨 正午 気温 八〇 風向 東 風力 二・四

記事

第一號發電機調速器試験「カリシタシ」諸管取付方

八月二十六日 水曜 天候曇雨 正午 風向 西 風力 二九八

記事

第二號發電機調速器修理「カリシタシ」諸管取付方

八月二十七日 水曜 天候晴 正午 風向 北西 風力 二九九

記事

第一號發電機調速器試験結果良好「カリシタシ」水圧試験ヲ行フ

加圧六所結果良好

八月二十八日 金曜 天候晴 正午 風向 南 風力 二九九

記事

「カリシタシ」諸管取付方第二號發電機調速器調整、主軸差押筒

機械調速器修理

一

二

海軍

八月二十九日 土曜 天候晴 正午 氣温 八四 風向 西 風力 二九八五

記事

右機抽気唧筒機械調速器試運転結果良好、第二號發電機機械調速器調整終了上試運転結果良好、カリシタシ諸管取付方
第三種粉炭三十一噸九百五十種、異品品庫、戻紋

八月三十日 日曜 天候晴 正午 氣温 八三 風向 南西 風力 二九八五

記事

吳海軍工廠第三船渠入渠カリシタシ諸管取付方、機械庫上部、木製倣蒸餾器取付方

八月三十一日 月曜 天候晴 正午 氣温 八八 風向 北 風力 三〇〇六

記事

船外通気管拵合、蒸餾器付属諸管取付方